

YF Tools & Service Items Kit P/N 99804

R-1234YF refrigerant is here to stay. Nearly 70 million vehicles on the road today use YF refrigerant and the majority of these vehicles are beyond warranty and at peak repair age. Now more than ever, repair shops should be prepared to service these vehicles or risk losing sales. Four Seasons[®] YF Tools & Service Items Kit, part number 99804, includes the YF Refrigerant Leak Detector, YF Manifold Gauge Set and YF Can Taps for your next YF A/C repair.



P/N 99804 Includes:

P/N	Description
59203	YF Manifold Gauge Set
69010	YF Refrigerant Leak Detector
59011	Self-Sealing YF Can Tap
59016	Puncture YF Can Tap

P/N 59203 Features:

- Anti-flutter gauges for smooth operation
- Easy to read temperature gauge scales
- Color coded anodized front-facing knobs
- Easy gauge recalibration ensures accuracy
- Large sight glass for visual check of refrigerant

59203 Kit Includes:

- (3) 72" hoses
 - P/N 59081 Blue hose
 - P/N 59082 Yellow hose
 - P/N 59083 Red hose
- 2 color coded anodized couplers
 - P/N 59084 High side gauge
 - P/N 59085 Low side gauge

P/N 69010 Features:

- 15.5" flexible test probe
- Infrared gas sensor
- Automatic zero and background compensation
- High/Medium/Low leak sensitivity selector
- Carrying case included



Scan here to learn more about YF refrigerant



Service demand for the Aftermarket continues to grow



15M vehicles with YF come out of warranty each year



Reduces cost by allowing shops to service in-house



Repair practices are similar to R-134a systems

Kit de herramientas y elementos de servicio YF P/N 99804

El refrigerante R-1234YF llegó para quedarse. Casi 70 millones de vehículos que circulan en la actualidad utilizan refrigerante YF y la mayoría de estos vehículos no están cubiertos por la garantía o se encuentran en el período máximo de reparación. Ahora, más que nunca, los talleres de reparación deben estar preparados para dar servicio a estos vehículos o arriesgarse a perder ventas. Four Seasons[®] El kit de herramientas y elementos de servicio YF, número de pieza 99804, incluye el detector de fugas de refrigerante YF, el juego de manómetros del colector YF y los grifos de lata YF para su próxima reparación de aire acondicionado YF.



\$695
Valor de
Tienda

P/N 99804 Incluye:

N.º DE PIEZA	Descripción
59203	Juego de manómetros de colector YF
69010	Detector de fugas de refrigerante YF
59011	Grifo de la lata YF autoadhesivo
59016	Perforación para grifo de lata YF

Características P/N 59203:

- Manómetros anti-vibración para un funcionamiento suave
- Manómetros de medición de temperatura fáciles de leer
- Perillas frontales anodizadas y codificadas por colores
- La recalibración sencilla del manómetro garantiza la precisión
- Gran mirilla para control visual del refrigerante

El kit 59203 incluye:

- Tres mangueras de 72"
 - P/N 59081 Manguera azul
 - P/N 59082 Manguera amarilla
 - P/N 59083 Manguera roja
- Dos acopladores anodizados y codificados por colores
 - P/N 59084 Calibre lateral alto
 - P/N 59085 Medidor de lado bajo

P/N 69010 Características:

- Sonda de prueba flexible de 15.5"
- Sensor de gas infrarrojo
- Compensación automática de fondo y cero
- Selector de sensibilidad de fuga alta/media/baja
- Estuche para transporte incluido



Escanea aquí para obtener más información sobre el refrigerante YF



La demanda de servicios para el mercado de repuestos sigue creciendo



15 millones de vehículos con YF pierden su garantía cada año



Reduce los costos al permitir que las tiendas realicen el servicio interno.



Las prácticas de reparación son similares a los sistemas de R-134a